


DIN 934

Гайки шестигранные



d	m	s	e	b	Материал	УП
M1,4	0,95	3	3,28	3	A2 A4	1000
M1,6	1,05	3,2	3,41	3,2	A2 A4	1000
M2	1,35	4	4,32	4	A2 A4	1000
M2,5	1,75	5	5,45	5	A2 A4	1000
M3	2,15	5,5	6,01	5,5	A2 A4	1000
M3,5	2,55	6	6,58	6	A2 A4	1000
M4	2,90	7	7,66	7	A2 A4	1000
M5	3,70	8	8,79	8	A2 A4	1000
M6	4,70	10	11,05	10	A2 A4	500
M7	5,20	11	12,12	11	A2 A4	500
M8	6,14	13	14,38	13	A2 A4	200
M10	7,64	17	18,90	17	A2 A4	100
M12	9,64	19	21,10	19	A2 A4	100
M14	10,30	22	24,49	22	A2 A4	100
M16	12,30	24	26,75	24	A2 A4	50
M18	14,30	27	29,56	27	A2 A4	50
M20	14,90	30	32,95	30	A2 A4	50
M22	16,90	32	35,03	32	A2 A4	25
M24	17,70	36	39,55	36	A2 A4	25
M27	20,70	41	45,20	41	A2 A4	25
M30	22,70	46	50,85	46	A2 A4	25
M33	24,70	50	55,37	50	A2 A4	10
M36	27,40	55	60,79	55	A2 A4	10
M39	29,40	60	66,44	60	A2 A4	10
M42	32,40	65	71,30	65	A2 A4	10
M45	34,40	70	76,95	70	A2 A4	5
M48	36,40	75	82,60	75	A2 A4	5
M52	40,40	80	88,25	80	A2 A4	1
M60	46,40	90	99,21	90	A2 A4	1
M64	49,10	95	104,86	95	A2 A4	1